

# Kinetika kryštalizácie a rýchlosť skupenskej premeny pri zmrazovaní potravín

K. MEČÁRIK — V. HAVELSKÝ

---

Na kvalitu zmrazovaných produktov vplýva okrem iných faktorov aj spôsob zmrazovania. Pri pomalom zmrazovaní môžu vznikať veľké kryštály, čo môže mať nepriaznivý vplyv na štruktúru zmrazeného produktu. Extrémne rýchlym zmrazovaním môže nastať mechanické poškodenie zmrazeného produktu. Dôsledkom rýchleho zmrazovania nízkymi teplotami je veľká degradácia energie. Možeme teda povedať, že určením vhodného času zmrazovania možno zhospodáriť zmrazovací proces a zvýšiť kvalitu zmrazených produktov.

## 1. Vplyvy pôsobiace na rýchlosť skupenskej premeny

Kvôli zjednodušeniu riešenia a vzhľadom na veľkú hodnotu latentného tepla pri zmene skupenstva môžeme dej skupenskej premeny pokladať za kvázistacionárny s konštantnou teplotou skupenskej premeny. Pri predpokladanom stacionárnom rozložení teplôt v telesu, diferenciálna rovnica vedenia tepla má tvar

$$\frac{1}{X^{2n}} \frac{\delta^2 \vartheta}{\delta Y^2} = 0.$$

Podmienka na hranici telesa bude

$$\left. \frac{\delta \vartheta}{\delta X} \right|_{X=1} = Bi [1 - \vartheta(X=1, \tau)]. \quad (2)$$

Podmienka na hranici fáz

$$\frac{\delta \xi^*}{\delta \tau} = - \frac{1}{Ph} \left[ \frac{\delta \vartheta}{\delta X} \right]_{\xi^*}. \quad (3)$$

Rovnice sa dajú riešiť pre telesá, ktorých rozmer môžeme vyjadriť jednou transformovanou súradnicou, t. j. pre guľu, nekonečný válec a nekonečnú

dosku. Riešením [1] dostaneme rýchlosť skupenskej premeny,  $\delta\xi/\delta\tau$  a čas skupenskej premeny,  $\tau_o$ , pre uvedené telesá.

Nekonečná doska

$$\frac{\delta\xi^*}{\delta\tau} = -\frac{\text{Bi}}{\text{Ph}[1 - \text{Bi}(\xi^* - 1)]}, \quad (4)$$

$$\tau_o = \frac{\text{Ph}}{2\text{Bi}} (2 + \text{Bi}). \quad (5)$$

Nekonečný valec

$$\frac{\delta\xi^*}{\delta\tau} = -\frac{\text{Bi}}{\xi^*\text{Ph}[1 - \text{Bi} \ln \xi^*]}, \quad (6)$$

$$\tau_o = \frac{\text{Ph}}{4\text{Bi}} (2 + \text{Bi}). \quad (7)$$

Guľa

$$\frac{\delta\xi^*}{\delta\tau} = -\frac{\text{Bi}}{\xi^{*2}\text{Ph}[1 - \text{Bi}(\xi^* - 1)]}, \quad (8)$$

$$\tau_o = \frac{\text{Ph}}{6\text{Bi}} (2 + \text{Bi}). \quad (9)$$

Uvedené závislosti rýchlosťi skupenskej premeny  $\delta\xi^*/\delta\tau$  sú graficky spracované v [2].

Z hľadiska úspory energie a hospodárnosti zmrazovacieho procesu nie je únosné znižovať teplotu zmrazovacieho prostredia. Rýchlosť skupenskej premeny je však priamoúmerná teplote zmrazovania. Pre potravinové produkty vo všeobecnosti množstvo a veľkosť kryštálov závisí od rýchlosťi skupenskej premeny. Rozborom opisovanych rovníc sme prišli k týmto záverom:

a) Znižovaním teploty chladiaceho prostredia znižujeme kritérium skupenskej premeny Ph a tým úmerne zvyšujeme rýchlosť skupenskej premeny. Zvyšovanie rýchlosťi skupenskej premeny je teda priamoúmerné rozdielu teplôt. Znižovanie teploty chladiaceho prostredia je spoľahlivá cesta na zvyšovanie rýchlosťi skupenskej premeny, ktorá je ale veľmi nákladná.

b) Výsledné rovnice opisujúce celkový čas skupenskej premeny  $\tau$  ukazujú možnosť zvyšovať rýchlosť skupenskej premeny zmenou geometrie zmrazovanych telies. Ako príklad môžeme uviesť, že stredná rýchlosť skupenskej premeny gule je trikrát väčšia ako stredná rýchlosť skupenskej premeny nekonečnej rovinnej dosky o rovnakej hrúbke za rovnakých termomechanických podmienok.

c) Zmenu rýchlosťi skupenskej premeny môžeme docieliť aj zmenou veľkosti zmrazovanych telies. Ak sa súčinitel prestupu tepla  $\alpha$  blíži k nekonečnu, platí, že čas zmrazovania narastá kvadraticky s rozmerom telesa. Potom stredná hodnota rýchlosťi skupenskej premeny bude priamoúmerná rozmeru telesa. Z uvedeného vyplýva, že zmenšením rozmeru telesa  $k$ -krát sa zväčší stredná rýchlosť skupenskej premeny  $k$ -krát. Podobné závislosti môžeme odvodiť pre rozličné Bi čísla.

## 2. Závislosť kinetiky kryštalizácie od rýchlosťi skupenskej premeny

V nasledujúcich experimentoch na konkrétnych príkladoch objasníme, že rýchlosť skupenskej premeny ako jednotiaci faktor vonkajších vplyvov a termofyzikálnych vlastností pôsobiacich na kryštalizáciu ovplyvňuje kinetiku kryštalizácie.


Treba konkrétnie určiť vplyv zmeny rýchlosťi skupenskej premeny na kinetiku kryštalizácie, nájsť závislosť medzi rýchlosťou skupenskej premeny a tvorbou a rýchlosťou rastu kryštálov pri zmrazovaní konkrétnych produktov. Tieto závislosti nemožno vyjadriť teoretickými vzťahmi pre kinetiku kryštalizácie, ktoré platia pre izotermický dej, homogénnu kryštalizáciu a ďalšie zjednodušenia celého procesu kryštalizácie. Skutočné zmrazovanie potravino-vých produktov sa uskutočňuje heterogénnym mechanizmom, sekundárnu kryštalizáciu a pod. Skutočná problematika pri zmrazovaní závisí od mnohých fyzikálnych, fyzikálnochemických a biochemických vplyvov, ktoré sú dané tej-ktorej potravine najmä biologickou štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami. Tieto procesy a vplyvy nemožno v celej komplexnosti teoreticky a všeobecne vyjadriť a treba ich od prípadu k prípadu experimentálne overovať.

Kvalitu zmrazenej potraviny neurčuje iba veľkosť a počet kryštálov a rovnaká veľkosť a množstvo kryštálov pre rozličné produkty môže mať rozličný kvalitatívny účinok vzhľadom na biologickú štruktúru a fyzikálne vlastnosti produktu. Pri volbe rýchlosťi skupenskej premeny pre konkrétny produkt je dôležité zhodnotiť vplyv kinetiky kryštalizácie na kvalitu produktu pre ekonomiku zmrazovania samého. Otázky kvality zmrazovaného produktu v závislosti od vytvorenej kryštalizácie patria do oblasti biochémie a biofyziky. Naše experimenty majú riešiť vzťah rýchlosťi skupenskej premeny a kinetiky kryštalizácie.


Na experimenty sme vybrali kvapalný potravinový produkt — pomarančový džús ako príklad jednoduchého (prakticky homogénnej kompozície) potravinového produktu, ktorý sa svojimi tepelno-fyzikálnymi vlastnosťami blíži k čistej jednokomponentnej látke (čistá voda). Potravinové, prípadne biologické materiály heterogénneho zloženia s rozličnými vlastnosťami v jednotlivých miestach produktu sa nemôžu úspešne použiť na experimentálne práce, pretože neumožňujú reprodukovateľnosť meraní.

Experimentálne zariadenie na zmrazovanie a fotografovanie potravinových produktov schematicky znázorňuje obrázok 1. Dusík v Dewarovej nádobe je vykurovaný topným drôtom, výkon vykurovania je regulovateľný. Plynný dusík je vedený gumenou hadicou do prídavného zmrazovacieho stolca mikroskopu (obr. 2). Cez podložné sklíčko zmrazovacieho stolca sa vedú termočlánky na meranie priebehu teplôt vo vzorke počas zmrazovania. Priebeh teplôt sme merali dvoma zapisovačmi EZ9. Teplotu medeného zmrazovacieho stolca sme merali technickým kompenzátorom L120. Vzorka a rozmiestnenie termočlánkov je na obrázku 3.


Pri experimentoch sa vychladil zmrazovací stôl mikroskopu na teplotu  $T_u$ , ktorá bola počas experimentu konštantná. Vzorka sa vložila do zmrazovacieho stolca o teplote miestnosti (asi  $20^{\circ}\text{C}$ ). Súčasne s vložením vzorky sa meral priebeh teplôt vždy v dvoch miestach vzorky. Väčšinu meraní sme uskutočnili



Obr. 1. Schéma experimentálneho zariadenia.



Obr. 2. Prídavný zmrzovací stolec mikroskopu.



Obr. 3. Experimentálna vzorka a rozmiestnenie termočlánkov.

s termočlánkami v miestach  $\xi_1$  a  $\xi_3$ . Na základe priebehu teplôt a teploty zmrzovacieho stolca sa vyhodnotili tieto údaje:

$T_u$  — teplota chladiaceho prostredia (zmrazovacieho stolca),

$T_s$  — teplota skupenskej premeny,

$t_o$  — celkový čas skupenskej premeny vzorky,

$t_{\xi_1}$  — čas skupenskej premeny na polomere  $\xi_1$ .

Hneď po zmrzení sme fotografovali kryštaličkú štruktúru zmrzanej vzorky prídavným fotografickým zariadením mikroskopu Meopta typového radu „D“.

Pre výpočet rýchlosť a času skupenskej premeny platia pre nekončený valec za izotermických podmienok a predpokladu, že teplota vzorky v čase  $t = 0$  sa rovná teplote skupenskej premeny, platia rovnice (6), (7), vyjadrené v bezrozmerných súradničiach. Za predpokladu, že  $\text{Bi} \gg 1$  (ochladzovanie telies


dotykom, teplota povrchu telesa sa blíži teplote okolia), môžeme vzťahy (6) a (7) upraviť tak, že dosadíme  $Bi = \infty$ . Platnosť takto upravených vzťahov je s dostatočnou presnosťou (2 %) od  $Bi > 100$ , čo odpovedá uskutočneným experimentom.

Potom vzťahy (6) a (7) v rozmerovom tvaru sú


$$\frac{d\xi}{dt} = - \frac{a}{\xi \text{ Ph} \ln \frac{\xi}{x_o}}, \quad (10)$$

$$t_o = \frac{x_o^2 \text{ Ph}}{4a}. \quad (11)$$

Na základe uvedených vzťahov môžeme počítať čas skupenskej premeny vzorky a rýchlosť skupenskej premeny v ľubovoľnom mieste skúmanej vzorky a konkrétnie uvedené hodnoty porovnávať s experimentálnymi údajmi. Fotografie kryštalickej štruktúry zmrazených vzoriek sú na obrázkoch 4—6 s uvedením hodnôt zváčenia, teploty chladiaceho prostredia, času skupenskej premeny, priemernej rýchlosťi skupenskej premeny  $\frac{d\xi}{dt}$  a priemernej veľkosti kryštálov ( $L$ ).



Obr. 4. Mikroskopická snímka zmrazeného materiálu (zváčenie 870x,  $T_u = -28^\circ\text{C}$ ,  $t_o = 155$ , s,  $\frac{d\xi}{dt} = 0,058 \cdot 10^{-3}$ , m s<sup>-1</sup>  $L = 0,1954 \cdot 10^{-5}$  m).



Obr. 5. Mikroskopická snímka zmrazeného materiálu (zväčšenie 870x,  $T_u = -35^{\circ}\text{C}$ ,  $t_o = 115 \text{ s} \cdot \frac{d\xi}{dt} = 0,086 \cdot 10^{-3} \text{ m s}^{-1} \cdot L = 0,126 \cdot 10^{-5} \text{ m}$ ).

Z teórie kinetiky kryštalizácie vyplýva, že vo vytýčenom objeme podchladenom na teplotu skupenskej premeny nie každý kryštál rastie rovnaký čas, a teda nie každý narastie na rovnakú veľkosť. Priemerná objemová rýchlosť rastu jedného kryštálu kubicej formy sa môže vyjadriť ako

$$v_{obj} = 8v^3t^3 \quad (\text{m}^3\text{s}^{-1}) . \quad (12)$$

Celkový objem kryštalizovanej fázy sa rovná zmene objemov jednotlivých kryštálov, kým rastú voľne a nestretávajú sa jeden s druhým. Pre rýchlosť zmeny objemu tuhej fázy platí

$$\frac{dV}{dt} = 8v^3It^3 \quad (\text{ms}^{3-1}) . \quad (13)$$

Tento vzťah vyjadruje prírastok tuhej fázy v dosadzovanom čase  $t$ . Celkový objem tuhej fázy v  $n$ -tej sekunde vyjadríme vzťahom

$$V_c = \sum_{n=1}^{n=t} \frac{dV}{dt} \quad (\text{m}^3) . \quad (14)$$

Objem kvapalnej fázy, v ktorej sa rodia nové zárodky kryštalizácie so stupňom rastu tuhej fázy, stále sa zmenšuje a súčasne s tým sa zmenšuje množstvo novo



Obr. 6. Mikroskopická snímka zmrazeného materiálu (zväčšenie 870x,  $T_u = -68,5^\circ\text{C}$ ,  $t_0 = 70$  s,  $\frac{d\xi}{dt} = 0,20 \cdot 10^{-3} \text{ m s}^{-1}$ ,  $L = 0,069 \cdot 10^{-5} \text{ m}$ ).

sa tvoriacich zárodkov kryštalizácie a kryštalizácia sa spomaľuje. V skutočnosti  $v_{obj}$  nie je konštantné, ale  $v_{obj} = f(t, v, I, b)$ . Ďalej sa neuvádzajú funkcionálne závislosť uvažovaná v celej zložitosti, ale predpokladá sa rovnomerné rozdelenie centier kryštalizácie v priestore a čase, kubická forma rastúcich kryštálov a izotermická kryštalizácia. Rýchlosť tvorenia zárodkov  $I$  nevzťahuje na voľný objem  $b$ , ktorý sa dá tažko experimentálne určiť, ale na celkový objem skúmanej vzorky.

Na určenie strednej veľkosti kryštálu potrebujeme poznat strednú dobu rastu jedného kryštálu, ktorú označíme  $t_s$ . Potom stredný objem jedného kryštálu bude

$$V_1 = 8v^3 t_s^3$$

a

$$t = \sqrt[3]{\frac{V_s}{8v^3}}.$$

Po úprave

$$t_s = \sqrt[3]{\frac{V}{8v^3It_o}} \text{ (s).} \quad (15)$$

Strednú lineárnu rýchlosť rastu kryštálu určíme zo vzťahu

$$v = \frac{dL}{dt},$$

ak za čas dosadzujeme stredný čas rastu kryštálu  $t_s$ , a hodnotu  $L$  berieme ako strednú hodnotu z mikroskopických fotografií zmrazenej vzorky pre konkrétny experiment. Potom rýchlosť tvorenia zárodkov kryštalizácie môžeme určiť zo vzťahu

$$I = -\frac{V}{8v^3t_ot_s^3} \quad (\text{s}^{-1})$$

alebo

$$I' = -\frac{1}{8v^3t_ot_s^3} \quad (\text{m}^{-3} \text{ s}^{-1}).$$

Čas skupenskej premene pásmo, kde vznikajú nezávisle tvorené kryštály, udávajú nám experimentálne merania. Čas skupenskej premene v mieste  $\xi_1 - t_{\xi_1}$  nám udáva šírku pásmo skupenskej premene, a teda objem  $V$ , pre ktorý skupenskú premennu počítame. Šírku pásmo skupenskej premene  $s$  vypočítame tak, že určíme čas  $t_{\xi_n}$ , ktorý udáva začiatok tuhnutia vytýčeného pásmo. Použitím výsledkov programu počítača pre výpočet času a rýchlosťi skupenskej premene na ľubovoľnej súradnici experimentálnej vzorky možno určiť šírku pásmo  $s$  v závislosti od  $t_{\xi_n}$ . Pre objem pásmo skupenskej premene platí

$$V = \pi s^2 y_o.$$


Priemernú rýchlosť vytýčeného pásmo skupenskej premene vypočítame zo vzťahu

$$\frac{d\xi}{dt} = \frac{s}{t_{\xi_1}}.$$

Stredný čas rastu kryštálu  $t_s$  určíme zo vzťahov (13), (14) a (15).

Takto vypočítané hodnoty kinetiky kryštalizácie jednotlivých experimentov vnesieme do grafickej závislosti rýchlosťi skupenskej premene na hodnotách kinetiky kryštalizácie ( $I, v$ ) (pozri graf na obrázku 7). Táto grafická závislosť ukazuje, že so stúpajúcou rýchlosťou skupenskej premene stúpa rýchlosť tvorenia zárodkov  $I$ , ako aj rýchlosť rastu kryštálov  $v$ . Pomer medzi týmito veličinami je taký, že veľkosť kryštálov sa zmenšuje so vzrastom rýchlosťi skupenskej premene. Význam hľadania týchto závislostí je v tom, že na základe matematických riešení abstrahovaného problému skupenskej premene vyplýva možnosť vhodnou voľbou vonkajších podmienok zmrazovania vytvoriť v produkte takú rýchlosť skupenskej premene, ktorá by optimálne vyhovovala tak kvalitatívnym vlastnostiam produktu v závislosti od kinetiky kryšta-

Obr. 7. Závislosť kinetiky krystalizácie od rýchlosťi skupenskej premeny pre experimentálnu vzorku.



lizácie, ako aj ekonorme zmrzovania samého. Pre praktické a komplexné riešenie tohto problému nestačí poznáť závislosť rýchlosť skupenskej premeny na kinetike kryštalizácie, ale aj závislosť vytvorenej kryštalizácie pri konkrétnom produkte na jeho kvalitatívnych vlastnostiach. Optimalizácia zmrzovacích procesov (zmrzovacích rýchlosťí) je možná v praxi iba úzkou spoluprácou s biologickým a biochemickým výskumom v tejto oblasti.

## Záver

Zvýšenie kvality zmrzovania potravín tvorí dôležitú zložku pri úchove potravín. Spoľahlivý spôsob zvýšenia kvality je zvyšovanie zmrzovacích rýchlosťí. Sú známe rozličné termomechanické princípy, podľa ktorých možno rozličnými metódami docieliť veľmi vysoké zmrzovacie rýchlosťi.

Skutočnosť, že zvyšovaním rýchlosťi skupenskej premeny sa menia hodnoty kinetiky kryštalizácie tak, že vzniká jemnejšia kryštalizácia (väčšie množstvo menších kryštálov), dokázala sa experimentálne mikroskopickými fotografiami štruktúry zmrzených produktov.

Doteraz sa riešili otázky rýchlosťi skupenskej premeny a kinetiky kryštalizácie izolované. Hľadaním súvislosti kinetiky kryštalizácie od rýchlosťi skupenskej premeny sa vytvára komplexnejšia teória celého procesu zmrzovania, ktorú treba uplatňovať pri skvalitňovaní a zhospodáriňovaní zmrzovacích procesov v potravinárskom priemysle.

## Zoznam použitých označení

<i>a</i>	— teplotná vodivosť tujej vrstvy,
<i>b</i>	— objem kvapalnej fázy,
<i>c</i>	— merné teplo,
<i>h</i>	— latentné teplo tuhnutia,
<i>I</i>	— rýchlosť tvorenia zárodkov kryštalizácie,
<i>I'</i>	— rýchlosť tvorenia zárodkov kryštalizácie na jednotku objemu,
<i>L</i>	— lineárny rozmer,
<i>T</i>	— teplota,
<i>T<sub>s</sub></i>	— teplota skupenskej premeny,
<i>T<sub>u</sub></i>	— teplota chladiaceho média,
<i>s</i>	— šírka pásma skupenskej premeny,
<i>t</i>	— čas,
<i>t<sub>o</sub></i>	— celkový čas skupenskej premeny,
<i>t<sub>s</sub></i>	— stredná doba rastu kryštálu,
<i>t<sub>ξ</sub></i>	— čas skupenskej premeny na súradnici $\xi$ ,
<i>V</i>	— objem tujej fázy,
<i>v</i>	— lineárna rýchlosť rastu kryštálu,
<i>v<sub>obj</sub></i>	— objemová rýchlosť rastu kryštálu,
<i>x<sub>o</sub></i>	— rozmer telesa,
<i>X</i>	— bezrozmerná súradnica telesa,
<i>y<sub>o</sub></i>	— rozmer telesa,

$Y$	— bezrozmerná súradnica telesa,
$z$	— súčinitel prestopu tepla,
$\lambda$	— tepelná vodivosť tuhej vrstvy,
$\xi$	— súradnica tuhej vrstvy,
$\xi^*$	— bezrozmerná súradnica tuhej vrstvy,
$Bi = \frac{\alpha \cdot x_o}{\lambda}$	— Biotovo kritérium,
$Ph = \frac{h}{c(T_s - T_u)}$	— kritérium skupenskej premeny,
$\tau = a \frac{t}{x_o^2}$	— Fourierovo kritérium,
$\vartheta = \frac{T_s - T}{T_s - T_u}$	— bezrozmerná teplota.

### Literatúra

1. STEPHAN, K.: Influence of Heat Transfer or Melting and Solidification in Forced Flow. *Int. J. Heat Mass Transfer*, 12, 1949, 199—213.
2. MEČÁRIK, K.: Určovanie rýchlosťi skupenskej premeny pri zmrazovaní potravín. *Bull. Výsk. úst. potrav. SPA*, XII, 1973, č. 3—6, s. 1—11.
3. DVOŘÁK, Z.: Význam a způsoby konzervace potravin chladem. *Bull. Výsk. úst. potrav. v Bratislavě*, 1975, č. 1—2.
4. SELLERIO, V.: Moderní metody zmrazování potravin. *Potravinářská a chladící technika*, 1971, č. 4.
5. KUZNECOV, : Kristaly i krystalizacija. Moskva 1953.
4. NGUYEN VINH-XUAN: Localisation et aspect de la glace dans l'épiderme d'oignon, dans différentes conditions de refroidissement, C.N.R.S. Bellovne, Revue Generale du Froid No. 1, 1949.
7. GEUZE — BETTEN — TOUBER: Non-steady Heat Transfer in Freezing Model Substance. *Refrigeration Science and Technology*, 1972, B-1, B-2, E-1.
8. MEČÁRIK, K. — HAVELSKÝ, V.: Rýchlosť skupenskej premeny a kinetika kryštalizácie pri zmrazovaní potravín. Št. výsk. úloha S 11-529-004/2, 1973.

### Кинетика кристаллизации и скорость агрегатного превращения при замораживании пищевых продуктов

#### Выводы

Повышение качества замораживания пищевых продуктов составляет значительную часть при хранении пищевых продуктов. Надежным способом повышения качества является повышение скоростей замораживания. Известны различные термомеханические принципы, с помощью которых можно достичь различными методами очень высокие скорости замораживания.

Факт, что повышением скорости агрегатного превращения меняются параметры кинетики кристаллизации таким образом, что образуется более мелкая кристаллизация (большее количество мелких кристаллов), был доказан экспериментальным путем с помощью микроскопических фотографий структуры замороженных продуктов. До сих пор решали вопросы агрегатного превращения и кинетики кристаллизации изолированно. Исследование зависимости кинетики кристаллизации от скорости агрегатного превращения образует более комплексная теория всего процесса замораживания, указывающая пути, по которым необходимо идти при повышении качества и рациональности процессов замораживания в пищевой промышленности.

# Kinetics of crystallization and state transformation rate in food freezing

## Summary

The quality increase in food freezing creates an important component in food preservation. Reliable method for quality increase is the increase of freezing rates. Through the mediation of various thermomechanical principles is the possibility with different methods very high freezing rates to achieve. The fact, that through increasing of state transformation rate the values of crystallization kinetics are changed so, that arises the finer crystallization, was experimentally demonstrated through the microscopic photographs of frozen products structure. Till now the questions of state transformation rate and crystallization kinetics were solved isolated. Looking for a dependence of crystallization kinetics on state transformation rate is created the complexer theory of all freezing process, which indicates the way where it is necessary to proceed in quality and economy improving of freezing processes in food industry.